

Приложение №3
к паспорту доступности
объекта социальной
инфраструктуры



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №6
Е.А.Никонова
«19» декабря 2016 года

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятий в тыс. рублей	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6	7
I. Территория, прилегающая к зданию						
1.1.	Остановка общественного транспорта не оборудована и недоступна для МГН: линия безопасности отсутствует, схема движения к объекту отсутствует.		Размещение схемы движения к объекту.	5	2021 год	
1.2.	На пути движения асфальтовое покрытие частично разрушено, имеются глубокие выбоины.		Восстановить асфальтовое покрытие тротуара.	300	2030 год	
II. Вход в здание						
2.1.	Ширина лестницы составляет 2.5 м., разделительные поручни не установлены. Краевые сту-		Установка разделительных поручней.	20	2025 год	

	пени обозначены желтым цветом, тактильные полосы обозначены желтым цветом.					
2.2.	Тамбур не оборудован, соответствующим требованиям грязезащитным покрытием		Оборудовать грязезащитным покрытием.	5	2028 год	
III. Пути движения внутри здания.						
3.1.	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 1,8- 0,8 м		Расширить дверные проемы, заменить двери	200	2030 год	
3.2.	Отсутствуют устройства визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.		Установить устройство визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком E21.	20	2025 год	
3.3.	Запасные эвакуационные выходы не оборудованы пандусами. Лестница эвакуационного выхода спортивного зала частично разрушена, не имеет пандуса		Оборудовать лестницы запасных эвакуационных выходов пандусами. Замена лестницы эвакуационного выхода из спортивного зала.	85	2030 год	
IV. Зона обслуживания инвалидов.						
4.1.	Информирующие обозначения помещений отсутствуют		На дверях установить информационные обозначения.	9	2022 год	
V. Санитарно-гигиенические помещения.						
5.1.	Специально оборудованные для МГН места отсутствуют.		Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями. Обозначить специальными знаками.	800	2030 год	

VI. Система информации на объекте.						
6.1.	Визуальные средства информации отсутствуют.		Установить визуальные средства информации.	60	2025 год	
6.2.	Акустические средства информации отсутствуют.		Установить акустические средства информации.	20	2028 год	
6.3.	Тактильные средства информации отсутствуют.		Установить тактильные средства информации.	80	2028 год	

* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.

Члены комиссии:
 Директор МБОУ СОШ №6 _____ Е.А.Никонова
 (Подпись)

И.о. заместителя директора по УВР _____ С.В.Грызенкова
 (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ» _____ Гаркушова Л.Т. _____
 по Верхнебуреинскому району _____
 (Подпись)