


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Директор МБОУ СОШ №6
Е.А.Никонова
« 19 » декабря 2016 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
- 1.2. Адрес объекта: 682030 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п.Чегдомын ул. Строительная, 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1637,5 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1451,4кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта – 2006.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (краткое наименование – МБОУ СОШ №6).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682030 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын ул. Строительная, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных услуг по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительное образования детей и взрослых

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
станция Чегдомын – остановка «Девятый квартал», п. Олимпийский – остановка «Девятый квартал».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 140 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фо- то
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)	I	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	II	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	III	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	IV	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У) (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития)	V	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	VI	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У) (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития)	VII	

Указывается: **ДП-В - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И (О,Г,У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: I этап –2017, IIэтап – 2018, IIIэтап - 2019

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность всех зон и помещений – универсальная.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН КТКУ «Центр социальной поддержки населения в Верхнебуреинском районе».

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www:zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2 л.</u>
2. Входа(входов) в здание	на <u>2 л.</u>
3. Путей движения в здании	на <u>2 л.</u>
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>2 л.</u>
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>2 л.</u>
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>2 л.</u>

Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки на 6 л.
 поэтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт) на 7 л.
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Члены комиссии:

Директор МБОУ СОШ №6 _____ Е.А.Никонова
(Подпись)

И.о. заместителя директора по УВР _____ С.В.Грызенкова
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ» по Верхнебуреинскому району

Гаркушова Л.Т. _____
(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности от «19» декабря 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ №6

Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын ул. Строительная, 4

Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1.1.	Остановка общественного транспорта не оборудована и недоступна для МГН: линия безопасности отсутствует; схема движения к объекту отсутствует, уклон съезда с тротуара не соответствует требованиям, имеются глубокие выбоины.	К О С	Остановку привести в соответствие с требованиями. Разместить схему движения к объекту. Привести в соответствие уклон съезда с тротуара.	Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	I	1.2. 1.3.	Бордюр не соответствует требованиям 200 мм, на пути движения асфальтовое покрытие частично разрушено, имеются глубокие выбоины.	К О С	Бордюр привести в соответствие требованиям, заменить асфальтовое покрытие тротуара.	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть		1.4.	Наружный пандус соответствует требованиям			
1.5	Автостоянка и парковка	нет				К О С	Оборудовать автостоянку	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку. Информационная поддержка на пути движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объекту. Наличие гигиенических сертификатов на материалы. Организация мест отдыха на участке.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	I	1.1 – 1.4	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения текущего территории, прилегающие к зданию, будут доступны полностью для всех категорий МГН.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ №6

Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын ул. Строительная, 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2.1,2.2 2.3,2.4	Ширина лестницы составляет 2,3 м, разделительные поручни не установлены, ширина проступей и высота подступенка соответствуют требованиям. Краевые ступени обозначены, тактильные полосы имеются.	К О С		
2.2	Пандус (наружный)	есть		2.1	Ширина марша пандуса составляет 0,97м, поручни установлены с двух сторон, по всей длине пандуса	К О С		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.1	Поверхность входной площадки уклона не имеет. Размеры площадки соответствуют требованиям.	К О С		
2.4	Дверь (входная)	есть		2.2, 2.3	Ширина двери соответствует требованиям	К О С		
2.5	Тамбур	есть			Глубина тамбура 2,8 м. Грязезащитное покрытие частично закреплено на полу.	К О С	Привести в соответствие	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли. Гигиенические сертификаты на материалы.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г)	II	2.1,2.2,2.3, 2.4	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта вход в здание будет доступен полностью для всех категорий МГН.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ №6

Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын ул. Строительная, 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		3.1-3.7	Ширина коридоров 1,43м (д.б. 1,5), Ширина проходов с мебелью 0,76м (д.б. 1,2)	К С	Расширить коридоры	Ремонт капитальный
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3.4	Поручни короче марша лестницы, не соответствуют требованиям (сечение). Расстояние между поручнем и стеной составляет 0,05м (д.б. 0,045). Ширина марша лестницы 1,30 м (д.б. 1,35). Поручни с внутренней стороны лестницы непрерывные.	К С О	Расширить марши лестниц. Поручни привести в соответствие с требованиями.	Ремонт капитальный
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		3.5-3.6	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 0,77м (д.б. 0,9). Порогов нет	К О С	Расширить дверные проемы	Ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3.7	На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности. Отсутствуют устройства визуальной или текстовой связи. Эвакуационные	Г К О С	Установить устройства визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком	Ремонт текущий

					знаки не соответствуют ГОСТ.		E21.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы. Зоны отдыха на каждом доступном для МГН этаже (в т.ч. и для инвалидов на креслах-качалках) на 2-3 места.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г)	Ш	3.5,3.7,3.9 3.11, 3.12-3.20	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения ремонта пути движения внутри здания будут доступны полностью для всех категорий МГН.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ №6

Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын ул. Строительная, 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Информирующие обозначения помещений имеются. Места для приема инвалидов и МГН отсутствуют. Выключатели и розетки расположены на высоте 1м (д.б. 0,8)	К О С	Выключатели и розетки установить в соответствии с требованиями.	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН. Информирующие обозначения помещений. Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны				обследования ОСИ
Зона целевого посещения объекта	ДЧ-И (Г)			Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта зона обслуживания будет доступна полностью для всех категорий МГН.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ №6

Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын ул. Строительная, 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		5.1., 5.2	<p>Специально оборудованные для МГН места отсутствуют. Размеры кабины составляют 0,80-1,53м (д.б. 2,2-2,25). Рядом с унитазом свободное пространство составляет 0,33м (д.б. 0,75). Крючков для одежды и костылей нет. Двери открываются наружу помещения. Писсуары не соответствуют требованиям. Диспансер для туалетной бумаги отсутствует. Информационные указатели отсутствуют.</p> <p>Санитарно-бытовая комната не оборудована системой тревожной сигнализации. Раковина, водопроводный кран не соответствуют требованиям. Зеркало отсутствует.</p>	КОСУ	<p>Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями.</p> <p>Обозначить специальными знаками.</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации.</p>	Ремонт капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Выключатели и розетки на высоте 0,8м от уровня пола. Информационные обозначения помещений. Гигиенические сертификаты на материалы.
-------------------------	---

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г)		5.1, 5.2	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта будет оборудована универсальная санитарно-бытовая комната.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ №6

Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын ул. Строительная, 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	6.1		Визуальные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
6.2	Акустические средства	нет	6.2		Акустические средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет	6.3		Тактильные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ). Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</p> <p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне.</p> <p>Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	VI		Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта на объекте будут установлены визуальные, акустические и тактильные средства информации.